



Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod
Beranových 130
199 00 Praha 9 - Letňany

Organizační složka státu
zřízená zákonem č. 49/1997 Sb.

Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Územní odbor Uherské Hradiště
Velehradská třída 1217
686 01 Uherské Hradiště

VÁŠ DOPIS ZNAČKY	ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	DNE
Č.j, KRPZ-127464-3/ČJ-2024-151116	31.12.2024	665/2023-ÚZPLN/5	[REDACTED]	9. 1. 2025

Věc: Informace o incidentu horkovzdušného balónu [REDACTED] ze dne 16. 6.2023

Dobrý den, pane inspektore.

K Vaší žádosti o pomoc v souladu se zákonem č. 273/2008 Sb vám sděluji následující informace.


Dne 16.6.2023 došlo během přistávacího manévru ke kontaktu koše horkovzdušného balónu [REDACTED] poznávací značky [REDACTED] s vodní hladinou. Dne 19.6.2023 provozovatel balónu ohlásil událost v civilním letovém provozu zasláním vyplněného formuláře (viz. příloha) povinného hlášení v souladu s Nařízením (EU) 376/2014.

Událost byla vložena do databáze Eccairs pod originálním číslem CZ-23-0516 a dle leteckého předpisu L 13 byla označena jako INCIDENT, protože nikdo nebyl zraněn a nedošlo k poškození letadla.

Dne 31.7.2023 opět v souladu s Nařízením (EU) 376/2014 zaslal provozovatel Nápravné opatření 02/2023 k události CZ-23-0516 (viz. příloha). Text byl uložen do databáze Eccairs a událost byla dne 1.8.2023 uzavřena. ÚZPLN na základě výše uvedených podkladů INCIDENT nešetřil.

Odpověď na otázku „jakého provinění se pilot dopustil“ je v kompetenci Úřadu pro civilní letectví (ÚCL), který může s pilotem i na základě Vámi zasláného videozáznamu kritické fáze letu provést správné řízení za účelem podání vysvětlení.

S pozdravem



[REDACTED]
Beranových 130

199 01 Praha – Letňany
[REDACTED]