

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje
Územní odbor Uherské Hradiště
Obvodní oddělení policie Uherské Hradiště
Velehradská třída 1217, 686 01 Uherské Hradiště

Č. j. KRPZ-127464-8/ČJ-2024-151116

Uherské Hradiště 3. února 2025
Počet stran: 2

Úřad pro civilní letectví
K letišti 1149/23
Ruzyně
161 00 Praha 6

Úřad pro civilní letectví ČR

datum: 17.02.2025



C.J.: 1890-25-110

současný pobyt:
Protzkarova 51
Uherské Hradiště

Žádost o součinnost ve věci nehody horkovzdušného balonu

Dne 4.12.2024 bylo na zdejší součást policie Policejní stanice Uherský Ostroh postoupeno oznámení od [REDAKCE] citace "o možném protiprávní jednání, ze kterého může být podezřelá společnost BALONY.EU, Břestek 316, 687 08 Břestek-Buchlovice a to tím, že dne 16.6.2023 při vyhlídkovém letu horkovzdušného balonu imatrikulace OK-1801 se pilot podle videonahrávky svědků dostal nad rozsáhlou masu vodních nádrží několika jezer a to konkrétně „Kunovská tabule“ v těsné blízkosti Vodárenské nádrže v lokalitě Ostrožská Nová Ves. Dle oznamovatele byl incident ze dne 16.6.2023 podle jemu dostupných informací doposud kvalifikován na základě záměrně nefundovaně nahlášených indicií a zkreslených informací, kdy údajně došlo k zjevnému zbagatelizování incidentu, přičemž k oznámení doložil 5 videozáznamů ze zmíněné nehody balonu a tyto doložil s podaným oznámením.

Ve věci bylo ze strany policie provedeno šetření a to vyslechnutí pilota horkovzdušného balonu, pasažérů letu, byl vyhodnocen záznam o incidentu v leteckém provozu a konzultace, kdy bylo zjištěno, že v tomto případě nejde o trestný čin obecného ohrožení dle § 272 TZ, protože chybí úmysl nebo hrubá nedbalost pilota ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit škodu velkého rozsahu.

Nehoda/letecký incident byl dle šetření způsoben náhlou změnou větru, tedy nepředvídatelnou okolností, která nebyla způsobena nedbalostí pilota. Nebyla zjištěna škoda na zdraví, na horkovzdušném balonu či na majetku třetí osoby velkého rozsahu.

Ze zaslaných krátkých záznamů z průběhu letu/respektive z incidentu, který se stal dne 16.6.2023 v Ostrožské Nové Vsi nad štěrkovým jezerem před přistáním bylo zjištěno, že horkovzdušný balon se dotkl hladiny jezera, kdy následně po dotyku koše s hladinou začal koš po 4 sekundách nabírat vodu, což trvalo asi 8 vteřin. Samotný balon se nahnul nad hladinu, ale nedotkl se jí. Po asi 15 vteřinách od doteku s hladinou se koš dorovnal s hladinou a balón se dostal do vzprímené polohy. Poté několik metrů koš kopíroval hladinu jezera a před břehem opět vzlétl a pokračoval směrem na Blatnici. Přesná doba, kdy k dané mu incidentu došlo není ze záznamu patrná.

Rovněž se ve věci podařilo získat vyjádření Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod, kdy bylo zjištěno, že dne 19.6.2023 provozovatel balónu ohlásil událost v civilním letovém provozu zasláním vyplněného formuláře povinného hlášení v souladu s nařízením EU 376/2014. Událost byla vložena do databáze Eccairs pod číslem CZ-23-0516 a dle leteckého předpisu L 13 byla událost označena jako incident, protože nikdo nebyl zraněn a nedošlo k poškození balónu. Dne 31.7.2023 v souladu s nařízením EU 376/2014 zaslal provozovatel Nápravné opatření 02/2023 k události č. CZ-23-0516, událost byla poté dne 1.8.2023 uzavřena. Dále byla policie odkázána, že v případě zda-li má nějaký videozáznam kritické fáze letu, že tento má zaslat na Úřad pro civilní letectví k dalšímu opatření.

Tímto Vás žádám o součinnost respektive o vyjádření zde se může jednat o přestupek v leteckém provozu dle zákona o civilním letectví z.č. 49/1997 Sb., či nikoliv. Společně se žádostí zasílám videozáznamy nehody horkovzdušného balonu. V případě, že by se jednalo o porušení pravidel bezpečného létání a věc spadala do Vaší kompetence, zašleme poté i veškerou dokumentaci.

Zpracoval:
prap. Ladislav J.
tel. 974 678 78
fax. 974 678 78

npor. Bc. Zdeněk Michalcio
vedoucí oddělení

podepsáno elektronicky

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘÍDITELSTVÍ POLICIE
Zlínský kraj
OBVODNÍ ODŘEZENÍ
666 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ