

A	Rozpoznávací značka:	VI
B	Typ hlavního padáku:	parašutista 1: PD Navigator 240, parašutista 2: PD Navigator 220
	Typ záložního padáku:	parašutista 1: PD PR 235, parašutista 2: PD PR 235
	Typ nosného postroje s obalem:	parašutista 1: VECTOR STUDENT parašutista 2: VECTOR STUDENT
	Typ zabezpečovacího přístroje:	parašutista 1: M2 parašutista 2: M2
C	Majitel padáku:	
D	Jméno parašutisty:	
	- Národnost:	
	- Kategorie:	parašutista 1: Ž po AFF parašutista 2: A
	Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	parašutista 1: 21 seskoku parašutista 2: 8 (odhad, doklady u parašutisty)
	Počet seskoků celkem:	parašutista 1: 21 seskoku parašutista 2: 44 seskoku
	Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
	Jméno tandemového pasažéra:	
	- Národnost:	
E	Datum události:	12.7.2020
	Čas (místní):	13:48
F	Místo posledního vzletu:	letišťe Prostějov
	Doskoková plocha:	letišťe Prostějov
H	Počet usmrcených:	0
	Počet těžce raněných:	1
	Počet lehce zraněných:	1
	Bez zranění:	0
I	Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	při závěrečném přiblížení na padácích k místu přistání došlo v cca 10- 15 metrech ke vzájemnému kontaktu padáků a jejich částečnému vylití, parašutisté dopadli na plochu letiště a zůstali ležet, pozemní personál zajistil první pomoc a přivolání záchranné služby , parašutista 1 byl s viditelně větším zraněním odvezen do nemocnice Olomouc, parašutista 2 byl s menším zraněním odvezen do nemocnice Prostějov
J	Popis a rozsah poškození:	po pádu z výšky vyražený dech a možné vnitřní zranění u obou
K	Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
L	Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	