



OP - ochranné pásmo

| | | | | | |
|--|--------------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|
| Č. REVIZE | DATUM | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | SCHVÁLIL | POZNÁMKA |
|  TECHNISERV spol. s r.o. tel: +420 283 023 111 fax: +420 283 023 222 Moskevská 86 101 00 Praha 10 www.techniserv.cz techniserv@techniserv.cz | | | | | |
| ZPRACOVATEL ČÁSTI | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | SCHVÁLIL | STUPEŇ DOKUMENTACE | DOKUMENTACE |
|  TECHNISERV spol. s r.o. | Ing. B. Kratochvíl | Ing. T. Rapant | Ing. M. Bulc | Č. ZAKÁZKY | 10-2900-0101 |
| P3D-WS PRAHA - OCHRANNÉ PÁSMO RXS JEDLÁK P - PŘÍLOHY | | | | POČET FORM. | 1 A4 |
| | | | | DATUM | 10/10 |
| | | | | MĚŘÍTKO | - |
| | | | | Č. KOPIE | ČÁST |
| SCHEMATICKÝ ŘEZ | | | | | A |
| | | | | | 3 |