

# BLOK 2: ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ



# BLOK 2: ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ – PROČ JSOU ROZBORY



# BLOK 2: ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ – PROČ JSOU ROZBORY



# BLOK 2: ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ – PROČ JSOU ROZBORY



# BLOK 2: ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ – PROČ JSOU ROZBORY



# BLOK 2: ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ – PROČ JSOU ROZBORY




# DISCLAIMER

*\*Jedná se o inspiraci, nikoli popis, jsem taky jen divák a mám jen svůj názor. Možná to vidím z jiného úhlu pohledu. Nerozhoduji o vině, ale hodlám udělat cokoli, aby se události neopakovaly*

# DISCLAIMER

*\*Jedná se o inspiraci, nikoli popis, jsem taky jen divák a mám jen svůj názor. Možná to vidím z jiného úhlu pohledu. Nerozhoduji o vině, ale hodlám udělat cokoli, aby se události neopakovaly*

# NEHODY KLUZÁKŮ ZA 8 LET



# LKBE – HPH 304

- ✓ 16. června 2021
- ✓ Únava, rozlétanost



# CIRRUS HRANICE NA MORAVĚ

- ✓ 8. května 2019
- ✓ Vyhledávání stoupavých vzdušných proudů v malé výšce, při rychlostech blízkých pádové a kombinace s velkým náklonem, vysunutým podvozkem a vysunutými vzdušnými brzdami
- ✓ Zhoršený zdravotní stav pilota
- ✓ (U pilota byly pozorovány okolím změny ve zdravotním stavu- bolesti hlavy, žaludeční nevolnosti, potřeba častějšího odpočinku; pitva potvrdila nádor mozku)



# VLAŠIM - BLANÍK

- ✓ 6. července 2018
- ✓ Přezkušovací let před samostatným letem
- ✓ Ve finální fázi podrovnání pilot současně přitahoval řídicí páku a rukojeť ovládání brzdících klapek

# LKKM A LKHD ASW 15 A 19

- ✓ ASW-19B LKHD: 7. července 2020
- ✓ ASW-15B LKKM: 12. července 2020
- ✓ Příčinou obou nehod byla záměna ovládací páky aerodynamických brzd a páky podvozku



# ASW-15B TOUŽIM

- ✓ Podzim 2023
- ✓ Není vydána závěrečná zpráva
- ✓ Zhoršený zdravotní stav
- ✓ Delaminace za letu



# IGNORANT V KOLEKTIVU

✓ Z-526F LKMO 2021



# ZÁVĚRY A SHRNUÍ: ORGANIZACE VÝCVIKU

- ✓ Ignoranta vytlačit
- ✓ Opakuji, vytlačit!
- ✓ Organizovat provoz
- ✓ Dbát na rozlétanost soukromníků
- ✓ Ověřovat návyky, pojďme hledat cestu vzájemně
- ✓ Uvědomuje si klub-škola možné důsledky?

# KONEC BLOKU II ÚCL

