

Registration mark:	LN
Type of main parachute:	Parafoil 282
Type of backup parachute:	PR - 218
Type of carrying harness with packing:	Javelin
Type of safety device:	Mars M2
Parachute's owner:	
Skydiver's name:	
- Nationality:	
- Category:	C
Number of jumps (last 3 months):	12
Number of jumps (total):	511
Instructor's name (cat. S, A, B only):	
Tandem passenger's name:	
- Nationality:	
Event date:	8.5.2023
Time (local):	15:30
Site of last takeoff:	LKHS
Jump landing area:	LKHS
Number of fatalities:	0
Number of seriously injuries:	1
Number of minor injuries:	1
No injuries:	0
Event description:	Při seskoku na letišti Hosín, během přistávacího manévru na plně uschopněném vrchlíku došlo k přtažení řídících šnůr a díky tomu parašutista dopadl na větší rychlosti na nohy a záda, s podezřením na zlomeninu páteřního obratle. Přivolána RZ, pacient převezen na traumatologii v Nemocnici České Budějovice.
Damage description and scope:	Nevznikla škoda na majetku.
Parachuting controller (name, contact):	
Other persons who can give relevant information (name, contact):	

A	Registration mark:	LN
B	Type of main parachute:	xf 15
	Type of backup parachute:	optimum
	Type of carrying harness with packing:	javelin
	Type of safety device:	m2
C	Parachute's owner:	
D	Skydiver's name:	
	- Nationality:	
	- Category:	d
	Number of jumps (last 3 months):	12
	Number of jumps (total):	1550
	Instructor's name (cat. S, A, B only):	n/a
	Tandem passenger's name:	na/
	- Nationality:	na
E	Event date:	18052023
	Time (local):	12:18
F	Site of last takeoff:	LKKT
	Jump landing area:	LKKT
H	Number of fatalities:	0
	Number of seriously injuries:	1
	Number of minor injuries:	0
	No injuries:	0
I	Event description:	he fell after the landing while running
J	Damage description and scope:	broken foot
K	Parachuting controller (name, contact):	
L	Other persons who can give relevant information (name, contact):	

Rozpoznávací značka:	VI
Typ hlavního padáku:	SONIC 170
Typ záložního padáku:	WP 170
Typ nosného postroje s obalem:	OP-103 m2
Typ zabezpečovacího přístroje:	m2-multi
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Kategorie:	C
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	52
Počet seskoků celkem:	697
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	24.6.2023
Čas (místní):	13:40
Místo posledního vzletu:	LKKO
Doskoková plocha:	LKKO
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	1
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	0
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Parašutista prováděl seskok z An2 z výšky 1500 m AGL. Samotný volný pád , otevření padáku a následný let byl bez problému. V poslední fázi sestupu na padáku došlo k špatnému rozpočtu na přistání. Parašutista se dostal do prostoru s malou možností manévrování a zároveň za překážku tvořenou vzrostlými stromy cca 15 m. Ve snaze nedopadnout na betonovou plochu nasměroval padák sice proti směru větru , ale zároveň proti zmíněné překážce . V době přistání vál vítr cca 6 m/s . Ve snaze zkrátit trajektorii přistání zabrzdil padák na 60 % letového režimu, přičemž došlo k zastavení dopředného letu. Toto ve výšce cca 8 m nad zemí. Po cca 1,5 sec. parašutista ve snaze neztratit vztlak , povolil prudce řídící šňůry , v důsledku toho skočil vrchlík padáku vpřed náběžnou hranou k zemi. V tu chvíli začal nekontrolovaný pád , při kterém se opětovným stažením řídících šňůr snažil padák podrovnat , co že mu vzhledem k nedostatečné výšce a spolupůsobení turbulentního proudění vzduchu nepodařilo a se zborceným vrchlíkem dopadl na zem. Dopadl na nohy , tělo se odrazilo a saltem dopadl na levý bok. Přivolána RZS , převoz do nemocnice Kolín. Následně zjištěno zhmoždění levé ruky, levého kotníku a zlomenina jednoho obratle. V době převozu byl parašutista při vědomí.

Rozpoznávací značka:	LN
Typ hlavního padáku:	Sonic 170
Typ záložního padáku:	Sonic 170
Typ nosného postroje s obalem:	RELIX
Typ zabezpečovacího přístroje:	M2
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	B
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	20
Počet seskoků celkem:	167
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	8.7.2023
Čas (místní):	14:30
Místo posledního vzletu:	LKPJ
Doskoková plocha:	LKPJ
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	0
Počet lehce zraněných:	1
Bez zranění:	0
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	při standardním přistání došlápnutí do terenní nerovnosti a poranění kotníku, odvoz RZS do nemocnice , zlomenina kotníkových kostí
Popis a rozsah poškození:	zlomenina kotníku
Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	

Rozpoznávací značka:	LN
Typ hlavního padáku:	A2
Typ záložního padáku:	Smart 330
Typ nosného postroje s obalem:	Aerodine
Typ zabezpečovacího přístroje:	M2
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	D
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	110
Počet seskoků celkem:	5190
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	15.7. 2023
Čas (místní):	11:35
Místo posledního vzletu:	LKPJ
Doskoková plocha:	LKPJ
Počet usmrčených:	0
Počet těžce raněných:	0
Počet lehce zraněných:	1
Bez zranění:	1
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Těsně před přistávacím manévrem se nečekaně zvedl vzdušný točivý vír od země a opřel se do padáku, který se dostal do nekontrolovatelného pádu CCA 2 metrů. Vzhledem k nekontrolovatelnému pádu, došlo k lehkému zranění pravého kotníku pasažéra. (výron) Dle vyjádření menocnice Prostějov.
Popis a rozsah poškození:	Lehké zranění kotníku.
Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	

Rozpoznávací značka:	LN
Typ hlavního padáku:	HOP-260Multi
Typ záložního padáku:	PZS-92
Typ nosného postroje s obalem:	MarS PS-034-S1 OP-093/S
Typ zabezpečovacího přístroje:	M2 AAD
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	ZV
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	1
Počet seskoků celkem:	1
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	0
- Národnost:	0
Datum události:	2.8.2023
Čas (místní):	18,45
Místo posledního vzletu:	LKSR
Doskoková plocha:	Svah jižně obce Šipoun, 1,1km SV VPD LKSR
Počet usmrčených:	0
Počet těžce raněných:	1
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	0
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Při výskoku parašutisty z letounu Antonov AN-2, "po nohách" na nucený upoutaný vak došlo po sklouznutí ruky z rukávu parašutisty k zachycení uvolňovače odhozu rukou skákajícího s následným odhozem pravé poloviny vrchlíku HP. Na pokyn instruktora provedl cvičenec odhoz HP následným otevřením ZP a s přistáním na svah SV VPD LKSR. Při přistání došlo k podklouznutí nohou na svahu s následným pádem na záda. Parašutista byl odvezen pro bolest zad na vyšetření do nemocnice v Prachaticích, kde byla diagnostikována kompresní zlomenina obratle L-1.
Popis a rozsah poškození:	Při seskoku nedošlo ke vzniku dalších škod.
Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	Výsadečkový průvodce a DDP.

Rozpoznávací značka:	LN
Typ hlavního padáku:	Sonic 190
Typ záložního padáku:	WP 175
Typ nosného postroje s obalem:	MarS RY
Typ zabezpečovacího přístroje:	M2
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	D
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	185
Počet seskoků celkem:	921
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	15.8.2023
Čas (místní):	16:13
Místo posledního vzletu:	LKLN
Doskoková plocha:	LKL
Počet usmrčených:	0
Počet těžce raněných:	1
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	0
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Parašutista provedl seskok z výšky 1200m AGL, po bezproblémovém otevření hlavního padáku a následném klesání odhadl nesprávně výšku pro poslední zatáčku před přistáním, kterou provedl velmi nízko, na tuto situaci reagoval zabržděním padáku, prudce narazil do země. Volána RZS, sportovec převezen do FN Plzeň s podezřením na zlomeninu obratlů.
Popis a rozsah poškození:	
Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	

Rozpoznávací značka:	LN
Typ hlavního padáku:	M-330
Typ záložního padáku:	PZS-92
Typ nosného postroje s obalem:	Mars
Typ zabezpečovacího přístroje:	Vigil Quatro
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	Ž
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	5
Počet seskoků celkem:	10
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	20.8.2023
Čas (místní):	10:00
Místo posledního vzletu:	LKTA
Doskoková plocha:	LKTA
Počet usmrčených:	0
Počet těžce raněných:	1
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	0
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Parašutista skákal úlohu "stabilizace - výdrž 5 sekund". Po výskoku, pravděpodobně z důvodu stresu, neotevřel HP. ZP aktivován AAD. Při otevírání ZP, parašutista aktivoval HP. HP následně odhodil. Při přistání na ZP došlo ke zlomenině stehenní kosti.
Popis a rozsah poškození:	zlomená stehenní kost (LDK)
Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	

Rozpoznávací značka:	VI
Typ hlavního padáku:	FALCON 300
Typ záložního padáku:	PZS 92
Typ nosného postroje s obalem:	MARS
Typ zabezpečovacího přístroje:	Vigil
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	ZV
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	1
Počet seskoků celkem:	1
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	10.9.2023
Čas (místní):	12:35
Místo posledního vzletu:	Kolín
Doskoková plocha:	Kolín
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	0
Počet lehce zraněných:	1
Bez zranění:	
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Nesprávné reakce na radiové navádění instruktora při přistání za bezvětrí. Tvrdší dopad. Na balírnu došel sám.
Popis a rozsah poškození:	Zlomenina lýtkové kosti pravé nohy. Ošetřen v nemocnici Kolín, sádra nohy.
Řídící seskoků (jméno, kontakt):	
Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	