

Klasifikace dle ÚCL: PARA

Název: [SKYDIVING] VI

Datum a čas události (UTC): 2025-04-12T21:20:49Z

Místo: LKPJ

Třída události: 300 - Incident

Kategorie události: 98 - OTHR: Other

Typ letadla: N/A

Provozovatel letadla: N/A

Imatrikulace letadla: N/A

ARMS index: 4

Popis: == unspecified language ==

Registration mark: VI

Main canopy size: 95

Wingload: 1

AAD setting: Expert

Skydiver's nationality: ČR

Skydiver's category: D

Skydiver's weight estimate: 90

Number of jumps (last 3 months): 12

Number of jumps (total): 1823

Event description: Parašutista při seskoku ze 4 km a následném volném pádu provedl otevření hlavního padáku, při kterém došlo patrně větrným poryvem k nečekanému pohybu padáku, a tím došlo k vyhozené ramene. Parašutista vzhledem k velikosti padáku provedl odhoz hlavního padáku a otevření většího záložního padáku, na kterém bezpečně přistál na LKPJ pomocí jedné ruky. Byla přivolána RZS, která parašutistu odvezla k lékařskému ošetření. Síla větru v době nehody 6 m/s. Parašutista absolvoval několik kurzů Canopy Piloting, proto jeho prošlé zatížení odpovídá velikosti hlavního padáku. Po vyjádření parašutisty řídící seskoku usoudil, že parašutista provedl vše, jak měl a zabránil dalšímu poškození zdraví a techniky.

Damage description and scope: vykloubení ramene

Datum a čas události (UTC): 2025-04-26T11:50:53Z

Místo: LKJI

Třída události: 300 - Incident

Kategorie události: 98 - OTHR: Other

Typ letadla: N/A

Provozovatel letadla: N/A

Imatrikulace letadla: N/A

ARMS index: 4

Popis: == unspecified language ==

Registration mark: LN

Main canopy size: 365

Wingload: 1

AAD setting: Tandem

Rig owner: XXX

Skydiver's name: XXX

Skydiver's nationality: ČR

Skydiver's category: D,H,T

Skydiver's weight estimate: 90

Number of jumps (last 3 months): 10

Number of jumps (total): 8679

Tandem passenger's name: XXX

Tandem passenger's nationality: ČR

Event description: Pasažérka po bezproblémovém volném pádu a letu na padáku těsně před kontaktem se zemí povolila nohy z pozice přednosu a dala je pod sebe. Poté si stěžovala na bolest v levém koleni. Byla odvezena k ošetření do nemocnice Jihlava. Pasažérka sama uznala a podpisem v prohlášení o tandemovém seskoku potvrdila vlastní zavinění. Rychlost přízemního větru byla v daný okamžik 6m/s a přistání bylo provedeno do volného prostoru bez překážek na letištní plochu.

Damage description and scope: Poranění levé dolní končetiny

Skydiving controller: XXX

Other relevant persons: XXX

Tandem Icarus / VR-360 / Sigma / Vigil

Klasifikace dle ÚCL: PARA

Název: Parašutista - letecká nehoda/U11345/[MANDATORY] Nehoda para při doskoku v ATZ
LKBE/2025-06-05/[SKYDIVING] LN

Datum a čas události (UTC): 2025-06-05T16:37:00Z

Místo: Benešov Bystřice

Třída události: 100 - Accident

Kategorie události: 98 - OTHR: Other

Typ letadla: N/A

Provozovatel letadla: N/A

Imatrikulace letadla: N/A

ARMS index: 101

Popis: ŘLP:

== CS ==

Při seskoku došlo k neotevření záložního padáku a následnému pádu parašutisty do pole.

Parašutista utrpěl těžká zranění, transportován LZS do nemocnice v Praze - Motole.

Dispečer informační služby radio LKBE

== CS ==

Po výsadku jeden z parašutistů ve spirále dopadl na zem. První pomoc poskytoval kolega, který přistál poblíž a řídící seskoků, který přijel svým pohotovostním vozidlem.

Vítr v době nehody 240° / 4 kts. CAVOK

Registration mark: LN

Main canopy size: 105

Wingload: 0

AAD setting: Expert

Rig owner: XXX

Skydiver's name: XXX

Skydiver's nationality: Česká

Skydiver's category: D

Skydiver's weight estimate: 90

Number of jumps (last 3 months): 45

Number of jumps (total): 4025

Instructor's name: -

Tandem passenger's name: -

Tandem passenger's nationality: -

Event description: Při seskoku z výšky 1700 m nad terénem došlo k závadě na hlavním padáku. K jaké není zatím známo. Pravděpodobně došlo k závitům na šňůrách. Parašutista hlavní padák odhodil.

Po odhození hlavního padáku parašutista zřejmě nemohl aktivovat záložní padák uvolňovačem. Záložní padák byl aktivován pomocí přístroje M2 ve stanovené výšce. Záložní padák se otevřel cca 150 m nad terénem. Cca po dvou vteřinách po otevření záložního padáku došlo k prudké zatáčce doprava. Parašutista narazil v pravotočivé zatáčce velkou rychlostí do země. Záložní padák měl odbrzděnou pouze jednu stranu a to pravou.

Damage description and scope: Hlavní padák i záložní padák včetně obalu a postroje bez poškození.

Skydiving controller: XXX

Other relevant persons: XXX

XF-15 / Optimum / Javelin / M2

Registration mark: LN

Main canopy size: 120

Wingload: 1

AAD setting: Pro

Rig owner: xx

Skydiver's name: xxx

Skydiver's nationality: česká

Skydiver's category: D

Skydiver's weight estimate: 80

Number of jumps (last 3 months): 0

Number of jumps (total): 820

Event description: Poškozený vyskočil jako třetí z letadla L-60s z výšky 1300m. Jednalo se o třetí výsadku toho dne. Otevřel padák nejvýše ze tří parašutistů - přibližně v 1000m. Padák byl zcela otevřený a funkční. Jeho sestup na padáku nikdo ze svědků nesledoval. První dva parašutisté (xx a xx) přistáli jako první blízko vytyčeného kříže, hladce a bez problémů. Poškozeného zahlédli oba dva přibližně 15s po přistání druhého parašutisty v prudké levé zatáčce a v kolmém sestupu k zemi. Narazil do země s vrchlíkem hlavního padáku v téměř vodorovné poloze vzhledem k tělu parašutisty. Náraz byl velmi prudký, jeho tělo se odrazilo a znovu dopadlo. Účastníci provozu ihned zavolali záchrannou službu a policii a pokoušeli se poskytnout poškozenému první pomoc. Ten však nejevil známky života. Při rozepínání nosného postroje se nedopatřením otevřel obal záložního padáku. V okamžiku nárazu byl ale zavřený. Podmínky na letišti: Vítr 5-7m/s, stabilní, SV, polojasno, 13°C.

Damage description and scope: Poškozený utrpěl mnohočetná zranění, kterým na místě podlehl. Poškození padáku nemůžeme zodpovědně určit. Je v držení Policie ČR.

Skydiving controller: xx

Other relevant persons: xx

Klasifikace dle ÚCL: PARA

Název: [SKYDIVING] VI

Datum a čas události (UTC): 2025-05-23T21:30:41Z

Místo: LKHV

Třída události: 300 - Incident

Kategorie události: 98 - OTHR: Other

Typ letadla: N/A

Provozovatel letadla: N/A

Imatrikulace letadla: N/A

ARMS index: 4

Popis: == unspecified language ==

Registration mark: VI

Main canopy size: 259

Wingload: 8

AAD setting: student

Rig owner: AK HOřovice

Skydiver's nationality: CZ

Skydiver's category: ZV

Skydiver's weight estimate: 52

Number of jumps (last 3 months): 2

Number of jumps (total): 2

Event description: Parašutistka základního výcviku prováděla toho dne svůj druhý seskok (první seskok proběhl bez jakýchkoliv problémů). Seskok provedla z 1200 m nad terénem, metodou staticline. Po bezproblémovém letu provedla přiblížení na travnatou doskokovou plochu. Cca v 6 m nad terénem, před podrovnáním vrchlíku, se parašutistka dle svých slov lekla a stáhla pravou řídící šňůru. Tím uvedla padák do pravotočivě zatáčky a takto narazila do země. Parašutistka si stěžovala na bolest v kotníku, následně byla převezena na ošetření do nemocnice. Dle vyšetření došlo k výronu v kotníku. Meteorologická situace byla stabilní, se západním větrem 3-4 m/s.

Damage description and scope: Parašutistka - výron v kotníku

jiné zranění, nebo poškození materiálu nenastalo

Jojowings HOP / PZS92 / Mars PS-034 / M2

Klasifikace dle ÚCL: PARA

Název: [SKYDIVING] LN

Datum a čas události (UTC): 2025-05-01T10:30:43Z

Místo: LKKT

Třída události: 300 - Incident

Kategorie události: 13 - LOC-I: Loss of control - inflight, 18 - SCF-NP: System/component failure or malfunction [non-powerplant]

Typ letadla: N/A

Provozovatel letadla: N/A

Imatrikulace letadla: N/A

ARMS index: 101

Popis: == unspecified language ==

Registration mark: LN

Main canopy size: 150

Wingload: 1

AAD setting: expert

Rig owner: XXX

Skydiver's name: XXX

Skydiver's nationality: DE

Skydiver's category: D

Skydiver's weight estimate: 75

Number of jumps (last 3 months): 3

Number of jumps (total): 600

Event description: Po dvou předchozích bezproblémových seskocích během dopoledne ve čtvrtek 1. května 2025 došlo při třetím seskoku k nehodě při přistání s následkem zranění. Tomu předcházela výskok z výšky cca 4300 metrů s 10 osobami a kameramanem, s cílem připravit se na nadcházející soutěž v 10-way Speedstar, která se konala 3. 5. 2025. Po volném pádu a oddělení ve výšce 1400 metrů došlo k normálnímu otevření padáku přibližně ve výšce 1000 metrů. Po obvyklé kontrole výšky, kontrole vzdušného prostoru a následném stažení slideru jsem uvolnil řidičky a přibližně ve výšce 700 metrů provedl zkušební řízení a zkušební brždění. Tento test nenaznačoval žádné narušení spojení mezi řídicí šňůrou a poutkem řidičky.

Po rozvržení přistání s protisměrem, přípravou na přistání a konečným přiblížením jsem ve víře v plně funkční hlavní padák začal s přistávacím manévrem. Vzhledem k tomu, že foukal jen slabý vítr nebo téměř žádný, začal jsem s bržděním o něco dříve. Už tehdy jsem si všiml, že při zatáhnutí za levou

řídící šňůru nekladla žádný odpor a padák nijak nereagoval. Instinktivně, a pravděpodobně zcela nevědomky, jsem udržel padák rovnoběžně pomocí pravé řídící šňůry, abych zabránil nekontrolovanému otáčení. Při tzv. úplném brždění těsně nad zemí se levé poutko řidičky zcela oddělilo od řídící šňůry, takže nebylo možné zabránit nebrzděnému nárazu do země. Kdyby se brzdová rukojeť uvolnila už při testovacím brždění ve výšce 700 metrů, bylo by pomocí zadních popruhů možné provést mírné přistání. Takto však už nezbyl žádný manévrovací prostor.

Dle běžné inspekce na místě XXX a XXX lze konstatovat, že šňůra řidičky do poutka pouze zavlečená a nebyla nijak dále zajištěna - ani zašitá, ani zajištěna uzlem. Toto tedy ukazuje na chybu německého riggera, který dle slov poškozeného s řidičkami v listopadu 24 manipuloval (rigger v Německu)

Damage description and scope: Podle špinavých stop na kombinéze je patrné, že dopad byl nejvíce koncentrován na levé hýždí. Náraz se odtud přenesl přes dolní obratle a nakonec byl zachycen a zastaven bederními obratli L1 a L2. Oba obratle utrpěly frakturu.

Parašutista byl transportován do nemocnice v Klatovech a zde ošetřen.

Skydiving controller: XXX

Other relevant persons: XXX Dle mého jsme tento report již jednou podávali a to dne 2 nebo 3.5.2025. Bohužel ale nejsme schopni dohledat potvrzení, které přichází automaticky a proto po dohodě s panem XXX posíláme ještě jednou.

Aerodyne Pilot / smart 150 / rigging inovations curv 2.0 / cypress

Klasifikace dle ÚCL: PARA

Název: [SKYDIVING] LN

Datum a čas události (UTC): 2025-05-27T05:40:36Z

Místo: LKKT

Třída události: 300 - Incident

Kategorie události: 98 - OTHR: Other

Typ letadla: N/A

Provozovatel letadla: N/A

Imatrikulace letadla: N/A

ARMS index: 21

Popis: == unspecified language ==

Registration mark: LN

Main canopy size: 250

Wingload: 0

AAD setting: Student

Rig owner: IPPC

Skydiver's name: XXX

Skydiver's nationality: Německá

Skydiver's category: LN

Skydiver's weight estimate: 80

Number of jumps (last 3 months): 1

Number of jumps (total): 1

Instructor's name: XXX

Event description: Seskok v pořádku, normální přistání. Při zatáhnutí za řídící brzy si dal ruce za svoje tělo a zlomil si kost v ruce.

Damage description and scope: Zlomena kost na ruce

Skydiving controller: XXX

Other relevant persons: XXX

Solo / Smart 250 / Icon / Cypress

Klasifikace dle ÚCL: PARA

Název: Parašutista - Accident - zranění při přistání/U11321/[SKYDIVING] LN

Datum a čas události (UTC): 2025-05-29T00:11:00Z

Místo: LKKT

Třída události: 100 - Accident

Kategorie události: 13 - LOC-I: Loss of control - inflight

Typ letadla: N/A

Provozovatel letadla: N/A

Imatrikulace letadla: N/A

ARMS index: 101

Popis: ŘLP:

Pád parašutisty při přistání z výšky 20 metrů, pilot těžce zraněn, letecky transportován do nemocnice.

PARA:

== unspecified language ==

Registration mark: LN

Main canopy size: 89

Wingload: 2

AAD setting: expert

Rig owner: XXX

Skydiver's name: XXX

Skydiver's nationality: AUT

Skydiver's category: D

Skydiver's weight estimate: 82

Number of jumps (last 3 months): 60

Number of jumps (total): 2998

Event description: seskok formace 40way, seskok samotny i sestup na padaku po separaci bez problemu. Dle mnoha svedku udelal dotycny nizkou zatacku, tzv hook turn a narazil tvrde do zeme, chvili se po zemi jeste klouzal. Behem vterin byla pomoc u nej, dotycny je zhruba 3-4 minuty v bezvedomi, posleze zacina komunikovat, byt v soku. Prvni pomoc poskytnuta na miste poucenym personalem a parasutisty- mediky. Parasutista transportovan vrtulnikem na emergency prijem do Plzne. Predpoklad velmi tezkeho zraneni.

Skydiving controller: XXX

Other relevant persons: XXX

fox / speed 120 / vector / cypres

Klasifikace dle ÚCL: PARA

Název: [SKYDIVING] LN

Datum a čas události (UTC): 2025-08-06T13:30:15Z

Místo: LKKT

Třída události: 300 - Incident

Kategorie události: 98 - OTHR: Other

Typ letadla: N/A

Provozovatel letadla: N/A

Imatrikulace letadla: N/A

ARMS index: 101

Popis: == unspecified language ==

Registration mark: LN

Main canopy size: 79

Wingload: 2

AAD setting: speed

Rig owner: XXX

Skydiver's name: XXX

Skydiver's nationality: DE

Skydiver's category: D

Skydiver's weight estimate: 63

Number of jumps (last 3 months): 80

Number of jumps (total): 9199

Event description: Parasutista se již několik dní účastnil tréninku na nadcházející závody v Canopy Pilotingu, na místě již ve dnech 30.6.-6.8. provedl 30 seskoků. Parasutista při tomto seskoku patrně špatně odhadl závěrečný manévř a na pond na přistání se přiblížil již příliš nízkou. Používal typ postroje mutant, na kterém se vyvine velká rychlost - zhruba ve středu pondu narazil do vody, dvakrát se odrazil a zůstal ležet v pondu. Svědci jej vyndali, parasutista byl při vědomí a komunikoval. Zachránou službou odtransportován do Plzně.

Skydiving controller: XXX

Other relevant persons: XXX

Leia / pd optimum / mutant / cypres

Klasifikace dle ÚCL: PARA

Název: [SKYDIVING] LN

Datum a čas události (UTC): 2025-06-14T14:30:54Z

Místo: LKRO

Třída události: 300 - Incident

Kategorie události: 98 - OTHR: Other

Typ letadla: N/A

Provozovatel letadla: N/A

Imatrikulace letadla: N/A

ARMS index: 101

Popis: == unspecified language ==

Registration mark: LN

Main canopy size: 0

Wingload: 0

AAD setting: Adv.

Rig owner: XXX

Skydiver's name: XXX

Skydiver's nationality: Česká

Skydiver's category: C

Skydiver's weight estimate: 75

Number of jumps (last 3 months): 20

Number of jumps (total): 600

Event description: Při přistání paragan zavadil o strom, který způsobil pád.

Damage description and scope: Zlomeniny, převezen RZS na traumatologii.

Other relevant persons: XXX

XXX

Jojowings Sonic 170 / Witty / Quest /

Klasifikace dle ÚCL: PARA

Název: [SKYDIVING] LN

Datum a čas události (UTC): 2025-06-21T06:45:01Z

Místo: LKJH

Třída události: 300 - Incident

Kategorie události: 98 - OTHR: Other

Typ letadla: N/A

Provozovatel letadla: N/A

Imatrikulace letadla: N/A

ARMS index: 21

Popis: == unspecified language ==

Registration mark: LN

Main canopy size: 260

Wingload: 0

AAD setting: student

Rig owner: XXX

Skydiver's name: XXX

Skydiver's nationality: česká

Skydiver's category: ž

Skydiver's weight estimate: 75

Number of jumps (last 3 months): 0

Number of jumps (total): 2

Instructor's name: XXX

Event description: Parašutiska si při přistání přisedla kotník L DK. Parašutisku jsme odeslali k lékařskému vyšetření. Lékař konstatoval zlomeninu kotníku.

Damage description and scope: Zlomenina kotníku levé dolní končetiny.

Skydiving controller: XXX

Other relevant persons: XXX

Klasifikace dle ÚCL: PARA

Název: [SKYDIVING] LN/Tandemový padák - poranění kotníku při přistání/U11401

Datum a čas události (UTC): 2025-06-21T15:00:54Z

Místo: LKLN

Třída události: 300 - Incident

Kategorie události: 98 - OTHR: Other

Typ letadla: N/A

Provozovatel letadla: N/A

Imatrikulace letadla: N/A

ARMS index: 21

Popis: == unspecified language ==

Registration mark: LN

Main canopy size: 330

Wingload: 0

AAD setting: tandem

Rig owner: XXX

Skydiver's name: XXX

Skydiver's nationality: ceska

Skydiver's category: D

Skydiver's weight estimate: 90

Number of jumps (last 3 months): 250

Number of jumps (total): 1200

Tandem passenger's name: XXX

Tandem passenger's nationality: ceska

Event description: pri bezproblemovem pristavani tandempilot zadrhl levou nohou o nerovnost na povrchu a prisedl si nohu vlastni vahou. doslo ke zlomenine v oblasti kotniku.

Damage description and scope: pouze tandempilot - kotnik, na zadnem majetku nic

Skydiving controller: XXX

Other relevant persons: XXX

HOP NG / VR360 / SIGMA / M2

ŘLP:

== CS ==

Při přistání tandemového padáku si instruktor zranil kotník, převezen do FN Plzeň Lochotín.

Klasifikace dle ÚCL: PARA

Název: [SKYDIVING] LN/Parašutista - tvrdé přistání/U11399

Datum a čas události (UTC): 2025-06-22T08:34:47Z

Místo: LKZD

Třída události: 300 - Incident

Kategorie události: 2 - ARC: Abnormal runway contact

Typ letadla: N/A

Provozovatel letadla: N/A

Imatrikulace letadla: N/A

ARMS index: 21

Popis: == unspecified language ==

Registration mark: LN

Main canopy size: 330

Wingload: 0

AAD setting: Student

Rig owner: XXX

Skydiver's name: XXX

Skydiver's nationality: CZ

Skydiver's category: ZV

Skydiver's weight estimate: 65

Number of jumps (last 3 months): 1

Number of jumps (total): 1

Instructor's name: XXX

Event description: Na přebroděném padáku si přisedla nohu LDK

Damage description and scope: Nejspíše fraktura lískové kosti a kotníku

Skydiving controller: XXX

Other relevant persons: XXX

ŘLP:

== CS ==

Při přistání došlo k podvrknutí kotníku, parašutistka odvezena na ošetření do nemocnice.

Klasifikace dle ÚCL: PARA

Název: [SKYDIVING] LN

Datum a čas události (UTC): 2025-06-28T06:30:18Z

Místo: LKSO

Třída události: 200 - Serious incident

Kategorie události: 98 - OTHR: Other

Typ letadla: N/A

Provozovatel letadla: N/A

Imatrikulace letadla: N/A

ARMS index: 4

Popis: == unspecified language ==

Registration mark: LN

Main canopy size: 170

Wingload: 1

AAD setting: Expert

Rig owner: XXX

Skydiver's name: XXX

Skydiver's nationality: česká

Skydiver's category: C

Skydiver's weight estimate: 80

Number of jumps (last 3 months): 20

Number of jumps (total): 244

Event description: Při přistávacím manévru provedl parašutista nízké podrovnání a při kontaktu se zemí si zlomil kotník pravé dolní končetiny. Ošetřen v Nemocnici České Budějovice.

Damage description and scope: Zlomenina pravého kotníku.

Skydiving controller: XXX

Other relevant persons: XXX

Sabre 2 170 / WP-170 / Mars Real-X / M2

Klasifikace dle ÚCL: PARA

Název: [SKYDIVING] LN

Datum a čas události (UTC): 2025-06-29T07:15:21Z

Místo: LKMO

Třída události: 300 - Incident

Kategorie události: 98 - OTHR: Other

Typ letadla: N/A

Provozovatel letadla: N/A

Imatrikulace letadla: N/A

ARMS index: 4

Popis: == unspecified language ==

Registration mark: LN

Main canopy size: 169

Wingload: 1

AAD setting: Expert

Rig owner: XXX

Skydiver's name: XXX

Skydiver's nationality: Slovenská

Skydiver's category: A

Skydiver's weight estimate: 90

Number of jumps (last 3 months): 30

Number of jumps (total): 70

Instructor's name: XXX

Event description: Parašutista si při normálním bezpečném přistání podvrtnul levý kotník

Damage description and scope: pouze zranění parašutisty

Skydiving controller: XXX

Other relevant persons: XXX

Safire 169 / Optimum 160 / Javelin / M2

Klasifikace dle ÚCL: PARA

Název: [SKYDIVING] LN

Datum a čas události (UTC): 2025-07-03T10:15:12Z

Místo: Česká Lípa

Kategorie události: 98 - OTHR: Other

Typ letadla: N/A

Provozovatel letadla: N/A

Imatrikulace letadla: N/A

ARMS index: 101

Popis: == unspecified language ==

Registration mark: LN

Main canopy size: 260

Wingload: 0

AAD setting: Student

Rig owner: Paraklub Olymp

Skydiver's name: XXX

Skydiver's nationality: Česká

Skydiver's category: Ž

Skydiver's weight estimate: 110

Number of jumps (last 3 months): 2

Number of jumps (total): 14

Instructor's name: XXX

Tandem passenger's name: -

Tandem passenger's nationality: -

Event description: Parašutista provedl seskok z výšky 1500m. Sestup na padáku byl bez komplikací. Cca ve výšce 30m nad zemí letěl proti větru (síla větru 5m/s) a udělal zatáčku o 180stupňů a tvrdě přistál po větru na zadek.

Parašutista vypověděl že si spletl směr větru a proto udělal zatáčku.

Při nárazu o zem si zlomil třetí obratel.

Damage description and scope: Padák bez poškození, parašutista zlomený třetí obratel.

Skydiving controller: XXX

XXX

XXX

Other relevant persons: XXX

XXX

Navigátor 260 / WP 260 / REAL-X STUDENT / M2

Klasifikace dle ÚCL: PARA

Název: [SKYDIVING] LN

Datum a čas události (UTC): 2025-07-13T14:30:18Z

Místo: LKSK

Třída události: 300 - Incident

Kategorie události: 98 - OTHR: Other

Typ letadla: N/A

Provozovatel letadla: N/A

Imatrikulace letadla: N/A

ARMS index: 4

Popis: == unspecified language ==

Registration mark: LN

Main canopy size: 0

Wingload: 0

AAD setting: T

Rig owner: Volný pád

Skydiver's category: D

Skydiver's weight estimate: 80

Number of jumps (last 3 months): 30

Number of jumps (total): 1220

Tandem passenger's nationality: ČR

Event description: Při přistání si student tandemového seskoku přisedl nohu a došlo ke zranění kotníku. Po přivolání RZS odvezen do nemocnice k následnému ošetření.

Damage description and scope: Podezření na vykloubení/zlomení kotníku LDK

Skydiving controller: XXX

XXX

IC 365 / VR 365 / Sigma / Cypress 2

Klasifikace dle ÚCL: PARA

Název: [SKYDIVING] VI/Parašutista - letecká nehoda/U11532

Datum a čas události (UTC): 2025-08-02T07:29:14Z

Místo: LKKO

Třída události: http://onto.fel.cvut/ontologies/form/interaction/no_value_selected

Kategorie události: 98 - OTHR: Other

Typ letadla: N/A

Provozovatel letadla: N/A

Imatrikulace letadla: N/A

ARMS index: 101

Popis: == unspecified language ==

Registration mark: VI

Main canopy size: 250

Wingload: 0

AAD setting: Pro

Rig owner: Aeroklub Kolín

Skydiver's name: XXX

Skydiver's nationality: česká

Skydiver's category: D

Skydiver's weight estimate: 80

Number of jumps (last 3 months): 20

Number of jumps (total): 2240

Event description: Parašutista prováděl seskok z AN2 z výšky 3000 m , jednalo se o dvojčlennou RW formaci s ndrženým výskokem. Jednalo se ten den v pořadí o první seskok poškozeného parašutisty . Dle výpovědi druhého parašutisty probíhal seskok normálně , kdy provedli 3 předem dohodnuté změny v RW sestavě. Při přechodu do čtvrté změny se poškozený parašutista bez zjevné příčiny převrátil na záda a začal nekontrolovaně odpadat od sestavy. Toto bylo ve výšce cca 2000m , parašutista se nějakou dobu snažil poškozeného dosáhnout , ale poté vzhledem k výšce byl nucen otevřít padák , následně přistál na VPD LKKO . Ve výpovědi uvádí , že si není vědom nějaké tvrdého střetu s poškozeným parašutistou. Dále z výpovědi DDP - samotný průběh činnosti v RW neviděl , od výšky cca 1800 m zaregistroval tělo v nekontrolovaném volném pádu , kdy byl parašutista v poloze na zádech, ruce volně podél těla a padal v rotaci k zemi. Ve výšce cca 200 m došlo k nalití kulatého vrchlíku ZP , kdy tělo bylo bezvládně ve svislé poloze v postroji následně dopad na pole cca 800 m od letiště. ŘS a ŘPV na místě dopadu do 2 min. Parašutista při vědomí uvedl, že se srazil s druhým parašutistou při RW. Zjištěn mohutný otok pravého stehna a drobné odřeniny v obličeji , stížnosti na

intenzivní bolest nohy. Přivolána ZZS , dále transport vrtulníkem do nemocnice Praha Střešovice. Na místě rovněž PČR , ÚCL,ÚZPLN vyrozuměny. Prohlídkou padáku zjištěno - výtažný padáček v kapsičce obalového dílce padáku , přestřižené zavírací očko ZP, klika uvolňovače ZP mimo postroj, lanko v celé délce v bowdenu.

Ke dni 4.8.2025 - parašutista po operaci nohy , v přiměřené kondici další újmy na zdraví nezjištěny.

Damage description and scope: Poškozený parašutista zlomenina pravé stehenní kosti, na majetku kromě aktivace AAD ke škodě nedošlo.

Skydiving controller: XXX

Other relevant persons: Druhý parašutista v sestavě - XXX

ŘS a DDP - XXX

ŘLP:

== CS ==

Při výsadkové činnosti na AD LKKO se parašutistovi neotevřel hlavní padák a přistál na padáku záložním v blízkosti letiště.

Došlo ke zranění - zlomená noha. Na místě události zasahuje IZS.

Klasifikace dle ÚCL: PARA

Název: [SKYDIVING] LN

Datum a čas události (UTC): 2025-08-06T13:30:15Z

Místo: LKKT

Třída události: 300 - Incident

Kategorie události: 98 - OTHR: Other

Typ letadla: N/A

Provozovatel letadla: N/A

Imatrikulace letadla: N/A

ARMS index: 101

Popis: == unspecified language ==

Registration mark: LN

Main canopy size: 79

Wingload: 2

AAD setting: speed

Rig owner: XXX

Skydiver's name: XXX

Skydiver's nationality: DE

Skydiver's category: D

Skydiver's weight estimate: 63

Number of jumps (last 3 months): 80

Number of jumps (total): 9199

Event description: Parasutista se již několik dní účastnil tréninku na nadcházející závody v Canopy Pilotingu, na místě již ve dnech 30.6.-6.8. provedl 30 seskoků. Parasutista při tomto seskoku patrně špatně odhadl závěrečný manévř a na pond na přistání se přiblížil již příliš nízkou. Používal typ postroje mutant, na kterém se vyvine velká rychlost - zhruba ve středu pondu narazil do vody, dvakrát se odrazil a zůstal ležet v pondě. Svědci jej vyndali, parasutista byl při vědomí a komunikoval. Zachránou službou odtransportován do Plzně.

Skydiving controller: XXX

Other relevant persons: XXX

Leia / pd optimum / mutant / cypres

Klasifikace dle ÚCL: PARA

Název: [SKYDIVING] LN/Parašutista - Accident - zranění při přistání/U11556

Datum a čas události (UTC): 2025-08-09T05:45:26Z

Místo: LKUO

Třída události: 300 - Incident

Kategorie události: 13 - LOC-I: Loss of control - inflight

Typ letadla: N/A

Provozovatel letadla: N/A

Imatrikulace letadla: N/A

ARMS index: 101

Popis: == unspecified language ==

Registration mark: LN

Main canopy size: 190

Wingload: 1

AAD setting: Pro

Rig owner: XXX

Skydiver's name: XXX

Skydiver's nationality: Česká

Skydiver's category: D

Skydiver's weight estimate: 105

Number of jumps (last 3 months): 0

Number of jumps (total): 520

Event description: Vysadka se vysadila ve špatném místě z výšky 1000m z letounu L60 a přistávala na náhradní nouzovou plochu. Poškozený vyskakoval jako první. První parašutista přistál v pořádku na otevřenou a mírně šikmou loukou. Poškozený zvolil jinou plochu, která byla menší a s horším přístupem. Nad plochu naletěl v příliš velké výšce, klesal na 50% brzdách ale plochu přeletěl a narazil do betonového stavby, která stála za plochou na levé straně. Padák se zachytil na horní hraně betonu a zastavil jeho pád na zem. Po chvíli se hlavní padák postupně roztrhl a parašutista se dostal na zem. Jeho sestup a náraz viděl třetí parašutista a rozhodl se přistát za ním. Přistál hladce do středu plochy. Urgentní lékařská pomoc přijela do pěti minut a přivolali vrtulník k převozu do nemocnice. Poškozený utrpěl četné zlomeniny dolní části obou nohou a byl převezen vrtulníkem do nemocnice v Olomouci. Při převozu byl stabilizovaný a při vědomí.

Damage description and scope: Hlavní padák je roztržený. Záchranáři přeřezali několik šňůr.

Skydiving controller: XXX

Other relevant persons: XXX

Saphire 2 / WT160 / Mars Real-X / Vigil

ŘLP:

== CS ==

Při doskoku parašutisty vlivem přízemního větru odhozen na lezeckou stěnu, těžké zranění - zlomenina pravé nohy nad kotníkem, zlomenina levé stehenní kosti. Uveden do umělého spánku a transportován LZS do FN Olomouc.

Klasifikace dle ÚCL: PARA

Název: [SKYDIVING] LN

Datum a čas události (UTC): 2025-08-10T10:20:49Z

Místo: LKKT

Třída události: 300 - Incident

Kategorie události: 98 - OTHR: Other

Typ letadla: N/A

Provozovatel letadla: N/A

Imatrikulace letadla: N/A

ARMS index: 101

Popis: == unspecified language ==

Registration mark: LN

Main canopy size: 219

Wingload: 1

AAD setting: student

Rig owner: XXX

Skydiver's name: XXX

Skydiver's nationality: XXX

Skydiver's category: A

Skydiver's weight estimate: 93

Number of jumps (last 3 months): 3

Number of jumps (total): 54

Instructor's name: XXX

Event description: Parasutista po prislusnem proskoleni na mistni letiste provedl bezproblemovy seskok, pri pristani dle nekolika ocitych svedku neprovedl manevr podrovnani, tedy zaverecneho brzdeni padaku. Tvrde dopadl na zadek a spodni cast zad. Plne pri vedomi, komunikuje, zachrannou sluzbou transportovan po zemi do nemocnice s podezrenim na poraneni zad.

Skydiving controller: XXX

Other relevant persons: XXX

sonic / optimum 176 / mars / cypres

Klasifikace dle ÚCL: PARA
Název: [SKYDIVING] LN
Datum a čas události (UTC): 2025-08-22T12:30:35Z
Místo: LKPJ
Třída události: 300 - Incident
Kategorie události: 98 - OTHR: Other
Typ letadla: N/A
Provozovatel letadla: N/A
Imatrikulace letadla: N/A
ARMS index: 101
Popis: == unspecified language ==

Registration mark: LN

Main canopy size: 330

Wingload: 1

AAD setting: Tandem

Rig owner: JUMP-TANDEM s.r.o.

Skydiver's name: XXX

Skydiver's nationality: česká

Skydiver's category: D

Skydiver's weight estimate: 80

Number of jumps (last 3 months): 150

Number of jumps (total): 5300

Tandem passenger's name: XXX

Tandem passenger's nationality: česká

Event description: Před tandemovým seskokem byla pasažérka důkladně poučena tandemovým instruktorem o průběhu seskoku i o skutečnosti, že před přistáním musí zvednout nohy. Průběh tandemového seskoku probíhal zcela normálně bez nejmenších problémů. Během přípravy na zemi i v průběhu letu bylo zvednutí nohou několikrát vyzkoušeno, pasažérkou provedeno a bylo správné. Ve výšce cca 10 metrů na povel tandemového instruktora pasažérka zvedla správně nohy avšak těsně před dosednutím povolila přednos nohou. V důsledku toho došlo k podlomení nohou pod tělo pasažérky. Byla přivolána rychlá zdravotní pomoc. Před příjezdem asistoval XXX

Damage description and scope: V důsledku podlomení pravé nohy při přistání pod tělo pasažérky došlo k otevřené zlomenině holenní kosti nad kotníkem.

Skydiving controller: XXX

Other relevant persons: XXX

Icarus TX2 / Sigma 365 / Sigma / Cypres 2

Klasifikace dle ÚCL: PARA

Název: [SKYDIVING] VI

Datum a čas události (UTC): 2025-08-22T21:50:00Z

Místo: Ústí nad Orlicí

Třída události: 100 - Accident

Kategorie události: 98 - OTHR: Other

Typ letadla: N/A

Provozovatel letadla: N/A

Imatrikulace letadla: N/A

ARMS index: 101

Popis: == unspecified language ==

Registration mark: VI

Main canopy size: 135

Wingload: 1

Rig owner: XXX

Skydiver's name: XXX

Skydiver's nationality: Česká

Skydiver's category: D

Skydiver's weight estimate: 95

Number of jumps (last 3 months): 40

Number of jumps (total): 800

Event description: Při přistání nízko provedená ostrá zatáčka a následný velmi tvrdý náraz do země.

Damage description and scope: Došlo k vážnému poranění dolní končetiny s mnohačetnými zlomeninami s podezřením na vnitřní zranění. Parašutista byl letecky transportován do FN v Hradci Králové.

Skydiving controller: XXX

tel: XXX

Email: XXX

Icarus Cross Fire / / /

Klasifikace dle ÚCL: PARA

Název: [SKYDIVING] LN

Datum a čas události (UTC): 2025-08-23T11:05:04Z

Místo: LKSA

Třída události: 200 - Serious incident

Kategorie události: 98 - OTHR: Other

Typ letadla: N/A

Provozovatel letadla: N/A

Imatrikulace letadla: N/A

ARMS index: 21

Popis: == unspecified language ==

Registration mark: LN

Main canopy size: 27

Wingload: 0

AAD setting: pro

Rig owner: XXX

Skydiver's name: XXX

Skydiver's nationality: česká

Skydiver's category: D

Skydiver's weight estimate: 103

Number of jumps (last 3 months): 15

Number of jumps (total): 1074

Event description: Dle popisu parašutisty byl jím proveden seskok mimo letiště, areál Muzea na demarkační linii Rokycany. Zraněný parašutista vykovával funkci řídícího seskoků. Seskok byl proveden z výšky 1000m AGL, síla větru 6m/s. Po opuštění letounu parašutista bez problémů otevřel hlavní padák, ve výšce cca 200m pocítil prudké, náhlé poryvy větru. Vlivem větru a své aktuální polohy se rozhodl přistát cca 25m od vytyčené doskokové plochy. I vlastní přistání bylo silně ovlivněno náhlým poryvem větru, parašutista dopadl na jednu nohu do silné prohlubně, kterou nepostřehl. Vzhledem k silné bolesti a omezené hybnosti kotníku byla přivolána záchranná služba.

Skydiving controller: XXX

VTP 100 / WITTY plus 210 / OP-087, PS-034 K / M2

Klasifikace dle ÚCL: PARA

Název: [SKYDIVING] LN

Datum a čas události (UTC): 2025-08-29T21:25:49Z

Místo: LKKO

Třída události: 300 - Incident

Kategorie události: 98 - OTHR: Other

Typ letadla: N/A

Provozovatel letadla: N/A

Imatrikulace letadla: N/A

ARMS index: 101

Popis: == unspecified language ==

Registration mark: LN

Main canopy size: 300

Wingload: 0

AAD setting: Student

Rig owner: FreeFall s.r.o.

Skydiver's name: XXX

Skydiver's nationality: Česká

Skydiver's category: ZV

Skydiver's weight estimate: 90

Number of jumps (last 3 months): 0

Number of jumps (total): 10

Event description: Parašutista provedl seskok z An-2 z výšky 1500 m nad terénem. Průběh výskoku, otevření padáku a přiblížení k letišti bylo bez problémů. Na letišti v době přistávání parašutisty byl přízemní vítr 2 m/s ve směru 220 st., což je prakticky po směru travnaté VPD kam přistával. Podmínky pro přistání byly vyhovující nijak neztíženy. Parašutista správně zvolil rozpočet na přistání. V závěrečné fázi plynule brzdil padák až do nulové rychlosti, kdy byl stále cca 80 cm nad zemí. Poté se výškově propadl, kdy jej vrchlík HP strhl dozadu na zem s mírným pootočením vpravo. Při tomto došlo ke zranění pravé nohy v oblasti kotníku.

Na místo přivolána ZZS , následný převoz do Nemocnice Kolín.

Damage description and scope: Ke 2.9.2025 zjištěno, že zranění si vyžádalo operaci zlomenin pravé nohy v oblasti kotníku. Jiné zranění či komplikace nezjištěny.

Na majetku škoda nevznikla.

Skydiving controller: XXX

Other relevant persons: XXX

Falcon 300 / PZS-92 / Mars PS-034 / M2 Multi

Klasifikace dle ÚCL: PARA

Název: [SKYDIVING] I

Datum a čas události (UTC): 2025-08-30T08:20:25Z

Místo: LKKY

Třída události: 300 - Incident

Kategorie události: 98 - OTHR: Other

Typ letadla: N/A

Provozovatel letadla: N/A

Imatrikulace letadla: N/A

ARMS index: 21

Popis: == unspecified language ==

Registration mark: I

Main canopy size: 97

Wingload: 0

AAD setting: Expert

Rig owner: XXX

Skydiver's name: XXX

Skydiver's nationality: ČR

Skydiver's category: D

Skydiver's weight estimate: 88

Number of jumps (last 3 months): 40

Number of jumps (total): 536

Event description: Parašutista provedl seskok z výšky 1500m, otevřel padák, a provedl přistání s narychlenou zatačkou 270°. Při dosednutí na zem zanechal za sebou pravou nohu, na kterou následně dosedl a způsobil si výron kotníku.

Damage description and scope: Výron kotníku parašutisty.

Skydiving controller: XXX

XF15 / PD140 / Javellin / Vigil

Klasifikace dle ÚCL: PARA

Název: [SKYDIVING] LN

Datum a čas události (UTC): 2025-10-18T17:27:18Z

Místo: LKLN

Třída události: 300 - Incident

Kategorie události: 98 - OTHR: Other

Typ letadla: N/A

Provozovatel letadla: N/A

Imatrikulace letadla: N/A

ARMS index: 21

Popis: == unspecified language ==

Registration mark: LN

Main canopy size: 279

Wingload: 0

AAD setting: STUDENT

Rig owner: Aeroklub Plzeň Bory, z.s.

Skydiver's name: XXX

Skydiver's nationality: česká

Skydiver's category: Ž

Skydiver's weight estimate: 90

Number of jumps (last 3 months): 2

Number of jumps (total): 2

Instructor's name: XXX

Event description: Parašutista provedl 2.seskok v rámci základního výcviku. Při přistání dopadl na okraj betonové vzletové a přistávací dráhy, tj. okrajové části, která je vybavena ocelovými kanálovými rošty. Parašutista hlásil zdvižením ruky zranění. Řídící seskoků spolu se zdravotníkem poskytli první pomoc, zavolali zdravotnickou záchrannou službu, která parašutistu přepravila do FN Plzeň s podezřením na zlomeninu holení kosti pravé nohy.

Skydiving controller: XXX

Other relevant persons: XXX

PD 280 / PZS 92 / OP-093/01, PS034S / m2

Klasifikace dle ÚCL: PARA

Název: [SKYDIVING] LN

Datum a čas události (UTC): 2025-10-18T07:50:23Z

Místo: Letiště Prostějov

Třída události: 300 - Incident

Kategorie události: 98 - OTHR: Other

Typ letadla: N/A

Provozovatel letadla: N/A

Imatrikulace letadla: N/A

ARMS index: 20

Popis: == unspecified language ==

Registration mark: LN

Main canopy size: 265

Wingload: 0

AAD setting: Student

Rig owner: Aeroklub Brno Slatina

Skydiver's name: XXX

Skydiver's nationality: ČR

Skydiver's category: Ž

Skydiver's weight estimate: 89

Number of jumps (last 3 months): 0

Number of jumps (total): 1

Instructor's name: XXX

Event description: Při podrovnání na přistání

Damage description and scope: Při přistání mírné stočení padáku doleva a přistání na levou nohu. Po dopadu si parašutista stěžoval na bolest v kotníku, odvezen na ošetření do nemocnice Prostějov. Tam zjištěna zlomenina kotníku a po nejnutnějším ošetření na vlastní žádost odvezen do nemocnice Brno k dalšímu ošetření.

Skydiving controller: XXX

Other relevant persons: XXX

Falcon 265 / RESERVE 218 / OP-093/01 V, PS-034S-1 / VIGIL 2+

Klasifikace dle ÚCL: PARA

Název: [SKYDIVING] LN

Datum a čas události (UTC): 2025-10-25T10:05:07Z

Místo: N/A

Třída události: http://onto.fel.cvut/ontologies/form/interaction/no_value_selected

Kategorie události: 2 - ARC: Abnormal runway contact

Typ letadla: N/A

Provozovatel letadla: N/A

Imatrikulace letadla: N/A

ARMS index: 21

Popis: == unspecified language ==

Registration mark: LN

Main canopy size: 210

Wingload: 0

AAD setting: Student

Rig owner: Jump Tandem

Skydiver's name: GG

Skydiver's nationality: Izrael

Skydiver's category: A

Skydiver's weight estimate: 59

Number of jumps (last 3 months): 30

Number of jumps (total): 30

Instructor's name: ZZ

Tandem passenger's name: n/a

Tandem passenger's nationality: n/a

Event description: Parašutistka prováděla seskok ve trojici. Tento probíhal standartně až do přiblížení na přistání. Následně při podrovnání došlo ke špatnému došlápnutí a poté k přisednutí levé nohy. Parašutistka dala signál ostatním, a v poloze polosedu / lehu vyčkala na pomoc. Po doběhnutí na místo bylo zjištěno, že si stěžuje na bolest v oblasti kotníku levé nohy. Byla zavolána RZS, která na místo vyslala sanitní vůz, v mezidobě byla parašutistka odstrojena z padákové techniky a byl jí zajištěn tepelný komfort. Poté byla převezena do nemocnice Prostějov k vyšetření. V nemocnici byla zjištěna zlomenina zevního kotníku LDK, končetina fixována pomocí sádrových obvazů a navržena konzervativní léčba bez došlapu, s elevací končetiny a klidovým režimem - celkově v délce 6 týdnů.

Síla přízemního větru v lokalitě byla naměřena v hodnotě 5,3m/s.

Damage description and scope: Zlomenina LDK v oblasti zevního kotníku

Skydiving controller: XX

Other relevant persons: YY