



Legenda:

Ochranné pásmo GP06

Sektor M

- terén musí být vyrovnán s přesností do ± 5 cm,
- vegetace nesmí přesáhnout výšku 20 cm,
- nejsou přípustné žádné překážky,
- není přípustný pohyb ani stání vozidel.

Tento sektor zajišťuje správnou funkci monitoru blízkého pole a musí tvořit oblast necitlivou vzhledem ke změnám klimatických podmínek a vegetace.

Sektor F

- terén musí být vyrovnán s přesností do ± 15 cm,
- vegetace nesmí přesáhnout výšku 40 cm,
- nejsou přípustné žádné překážky,
- po dobu přiblížení není přípustný pohyb ani stání vozidel.

Sektor G

- terén musí být vyrovnán s přesností do ± 40 cm,
- vegetace nesmí přesáhnout výšku 2 m,
- nejsou přípustné žádné rozměrné překážky (hangáry),
- po dobu přiblížení není přípustné stání ani pohyb vozidel.

Ochranné pásmo DME06

Sektor A

- má tvar kruhu se středem v ose antény a poloměru 5 m. V sektoru A nesmí překážky převyšit kuželovou plochu s klesáním -35° a vrcholem v přírubě antény. Příruha antény je umístěna 5 m nad úrovní paty stožáru (betonového základu), tedy ve výšce 369,08 mm Bpv.

Sektor B

- má tvar mezikruží se středem v ose antény a poloměrech 5m a 300 m. V sektoru B nesmí překážky převyšit kuželovou plochu se stoupáním +3° a vrcholem 3,5 m pod přírubou antény (viz příloha 7).

Č. REVIZE	DATUM	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL	POZNÁMKA
<div><div>TECHNISERV spol. s r.o.</div><div>tel: +420 283 023 111 fax: +420 283 023 222</div></div>		<div><div>TECHNISERV spol. s r.o.</div><div>Moskevská 86 101 00 Praha 10</div></div>			
ZPRACOVATEL ČÁSTI	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL	STUPEN'	DOKUMENTACE
<div><div>TECHNISERV spol. s r.o.</div><div>Ing. P. Hořík <i>P. Hořík</i></div></div>	<div><div>Ing. P. Hořík <i>P. Hořík</i></div></div>	<div><div>Ing. P. Hořík <i>P. Hořík</i></div></div>	<div><div>Ing. M. Šulc <i>M. Šulc</i></div></div>	Č. ZAKÁZKY	Dokumentace
				POČET FORM.	2 A4
				DATUM	02 / 2010
				MĚŘÍTKO	1 : 4 000
				Č.KOPIE	ČÁST
					Č.ŘÍL.
Situace leteištní plochy - ochranné pásmo GP06 a DME06				-	3