

Nezpůsobilost vrtulí V-510

ÚCL oznamuje veřejnosti, že vrtule V-510 výrobních čísel

- 03 068 902
- 03 068 947

jsou považovány za **letově nezpůsobilé**.

Vrtulím byl vydán padělaný Formulář 1 EASA, jedná se o uvolnění do provozu po GO dvou vrtulí výše uvedených výrobních čísel.