



Bezpečnostní upozornění

PARA 02/2026

Používání postrojů s obalem padáku ICON firmy Aerodyne Research, LLC

V souladu se servisním bulletinem [SB300426](#) vydává Úřad pro civilní letectví Bezpečnostní upozornění k používání postrojů s obalem ICON firmy Aerodyne Research, LLC.

Použití postrojů s obalem padáku, vyjmenovaných v servisním bulletinu [SB300426](#) ([https://www.flyaerodyne.com/e_files/content/SERVICE_BULLETIN - 30042026 - AAD V1.pdf](https://www.flyaerodyne.com/e_files/content/SERVICE_BULLETIN_-_30042026_-_AAD_V1.pdf)), je podmíněno provedením modifikace umístění sekacího mechanismu zabezpečovacího přístroje z chlopně č. 1 na chlopně č. 3 dle dokumentace výrobce: [https://www.flyaerodyne.com/e_files/content/pdf/TB-250122 %E2%80%93 AAD Cutter placement 112022.pdf](https://www.flyaerodyne.com/e_files/content/pdf/TB-250122_%E2%80%93_AAD_Cutter_placement_112022.pdf).

Použití postroje s obalem padáku bez provedené modifikace **JE ZAKÁZÁNO!**

Modifikaci smí provést osoby s oprávněním **STP** a **TP**, provedení modifikace musí být zapsáno v technickém průkazu postroje s obalem padáku.

V Praze dne 4. 5. 2026

Ing. Jan Šikýř
ředitel