

Rozpoznávací značka:	VI
Typ hlavního padáku:	PD 315
Typ záložního padáku:	PD - 218 R
Typ nosného postroje s obalem:	Javelin Odyssey
Typ zabezpečovacího přístroje:	M2
Majitel padáku:	
Jméno parašutisty:	
- Národnost:	
- Kategorie:	D
Počet seskoků za poslední 3 měsíce:	75
Počet seskoků celkem:	2320
Jméno instruktora (u kategorie Ž, A, B):	
Jméno tandemového pasažéra:	
- Národnost:	
Datum události:	22.7.2019
Čas (místní):	18:15 h.
Místo posledního vzletu:	LKCE
Doskoková plocha:	LKCE
Počet usmrcených:	0
Počet těžce raněných:	0
Počet lehce zraněných:	0
Bez zranění:	bez zranění
Popis události (V případě dostupných video, audio nebo foto záznamů připojte odkaz):	Při plnění vrchlíku došlo k přetržení pravé řídicí šňůry. Parašutista nebyl schopen udržet padák v rovném letu. Provedl odhoz hlavního padáku. A následně otevřel záložní padák. Otevření záložního padáku bez závad.
Popis a rozsah poškození:	Přetržení pravé řídicí šňůry.
Řídicí seskoků (jméno, kontakt):	
Další osoby, které mohou podat k události informace (jméno, kontakt):	